

《HEDGE SHEARS》




K-1000/K-1000L

① SP-18 Hex Bolt,Washer & Nut for K-1000 /1000L/1100
② SP-20 Oval Head Screw for K-1000/1000L /1100
③ SP-21 Rubber Cushion(Bumper) for K-1000 /1000L
④ SP-22 Pivot Cap for K-1000/1000L/1100
⑤ SP-255 Right Grip for K-1000
⑥ SP-256 Left Grip for K-1000



K-1100

① SP-95 Aluuminum Pipe Only for K-1100
② SP-96 Blade Holding Handle for K-1100 (Top/Right)
③ SP-97 Blade Holding Handle for K-1100 (Bottom/Left)
④ SP-18 Hex Bolt,Washer & Nut for K-1000 /1000L/1100
⑤ SP-22 Pivot Cap for K-1000/1000L/1100
⑥ SP-20 Oval Head Screw for K-1000/1000L/1100
⑦ SP-55 Bumper Socket & Screw for K-1100
⑧ SP-57 Rubber Cushion(Bumper) for K-1100
⑨ SP-56 Plastic Piece at the end of the K-1100 Pipe



K-800/K-900Z/K-950Z

① SP-58 Bolt & Nut for K-800/K-900Z /K-950Z
② SP-59 Rubber Cushion(Bumper) for K-800